

発生頻度の高いクレーム事象再現 その2

洗剤・ハクリ剤による溝のフクレ

発生頻度の高いクレーム事象再現 その2

洗剤・ハクリ剤による溝のフクレ



基材部表面層(表面化粧材の直下層)にあるMDF・HDFが洗剤・ハクリ剤の影響によりフクレを発生した事例です。
蚊に刺された時の様なブクブクとしたフクレがMDF・HDFを使用した床材のフクレ方の特徴です。
床材の特性によっては、洗剤類の使用量を誤ったり、接触時間を少しでも長くすると、簡単にフクレが発生するタイプもあります。
軽度なものは時間経過と共に消失しますが、フクレ発生後72時間以上経過しても消失しない場合は、元に戻る事はありません。
ほぼ全体に渡って発生したクレームを再現したものです。

床材貼替えによる賠償額は300万円以上

発生頻度の高いクレーム事象再現 その2

洗剤・ハクリ剤による溝のフクレ



基材部表面層(表面化粧材の直下層)にあるMDF・HDFが洗剤・ハクリ剤の影響によりフクレを発生した事例です。
蚊に刺された時の様なブクブクとしたフクレがMDF・HDFを使用した床材のフクレ方の特徴です。
床材の特性によっては、洗剤類の使用量を誤ったり、接触時間を少しでも長くすると、簡単にフクレが発生するタイプもあります。
軽度なものは時間経過と共に消失しますが、フクレ発生後72時間以上経過しても消失しない場合は、元に戻る事はありません。
ほぼ全体に渡って発生したクレームを再現したものです。

床材貼替えによる賠償額は300万円以上

基材部表面層(表面化粧材の直下層)にあるMDF・HDFが洗剤・ハクリ剤の影響によりフクレを発生した事例です。
蚊に刺された時の様なブクブクとしたフクレがMDF・HDFを使用した床材のフクレ方の特徴です。
床材の特性によっては、洗剤類の使用量を誤ったり、接触時間を少しでも長くすると、簡単にフクレが発生するタイプもあります。
軽度なものは時間経過と共に消失しますが、フクレ発生後72時間以上経過しても消失しない場合は、元に戻る事はありません。
ほぼ全体に渡って発生したクレームを再現したものです。

床材貼替えによる賠償額は300万円以上

リニレイ